


Vazões defluentes no início do trecho em galeria (TR=25 anos)



Sem Reservatórios